

Détails de la réalisation (Dr Nohuz E)

Figure 1 : Bouton poussoir en cas de césarienne à réaliser en extrême urgence



Figure 2 : Affichage du Bip lorsqu'une césarienne doit être réalisée en code rouge



Figure 3A et 3B : Bouton « coup de poing » actionné lorsque l'équipe anesthésique doit se rendre rapidement en salle de naissance




Figure 4 : Affichage du Bip lorsque l'équipe anesthésique doit se rendre rapidement en salle d'accouchement



Des mises en situation par le biais d'exercices réguliers permettent de maintenir les bons réflexes afin de faire face à une situation de crise, déconcertante tant par son caractère imprévisible que le climat d'anxiété qu'elle engendre.

Dr E. Nohuz
Service de Gynécologie-Obstétrique